

VB14 / VB21

Quebra Vácuo

Descrição do Produto VB14

O VB 14 é um pequeno quebra vácuo desenvolvido com o propósito de aplicações gerais em sistemas de líquido e condensado, em especial para tanques onde a descarga do fluido provoca vácuo indesejado.


Condições de Operação - VB 14

Condições do Corpo: PN16


TMO - Temperatura máxima de operação: 260°C (500°F)

Teste hidrostático: 24 barg

Range de Operação



O produto **não pode** ser utilizado nesta região.



Diâmetros e Conexões

1/2" Roscada NPT, API ou BSP (entrada)


1/8" Roscada NPT, API ou BSP (saída)

Composição

Item	Especificação	Material
1	Tampa	Latão CU ZN 39 PB2
2	Válvula	Aço Inox Z 100 CD 17
3	Sede	Aço Inox Z15 CN 1602
4	Corpo	Latão CU ZN 39 PB2
5	Junta	Aço Inox AISI 304

Dimensões, Cv e Peso

Ø	A	B	C	Cv	Peso
1/2"	55	34	34	0,60	0,35 Kg




Instalação

Sempre instalar na vertical com a tampa para cima, geralmente é montado no ponto mais alto do sistema. Equipamentos ou serpentinas de grande porte podem ter necessidade de mais de um quebra vácuo.

Como Pedir

1 - Quebra Vácuo Spirax Sarco em Bronze VB 14 1/2"

Capacidade



Descrição do Produto VB 21

O VB 21 é um pequeno quebra vácuo. Desenvolvido com o propósito de aplicações gerais em sistemas de líquido e condensado. Em especial para tanques onde a descarga do fluido provoca vácuo indesejado.


Condições de Operação - VB 21

Condições do Corpo: PN25

TMO - Temperatura máxima de operação: 400°C (752°F)

Teste hidrostático: 38 bar g

Range de Operação



Diâmetros e Conexões

1/2" Roscada NPT, API ou BSP (entrada)

1/8" Roscada NPT, API ou BSP (saída)

Composição

Item	Especificação	Material
1	Tampa	Aço Inox AISI 304
2	Válvula	Aço Inox AISI 440C
3	Corpo	Aço Inox AISI 303
4	Junta	Aço Inox AISI 304

Dimensões, Cv e Peso



Ø	A	B	C	Cv	Peso
1/2"	52	36	36	0,60	0,33 Kg

Instalação

Sempre instalar na vertical com a tampa para cima, geralmente é montado no ponto mais alto do sistema. Equipamentos ou serpentinas de grande porte podem ter necessidade de mais de um quebra vácuo.

Como Pedir

1 - Quebra Vácuo Spirax Sarco em Bronze VB 21 1/2".



Capacidade

